

■■ ペチとフリルの合体 ■■



- ① 2枚中表に合わす
- ② 脇をミシン

中表

★下のみ3つ折りフリル・・・2セット《わ》

★上下 3つ折り・・・1セット《わ》【1段目フリルに使用】

- ③ 脇ぬいを3～4cm補強



- ④ ペチとフリルを《中表》に合わせ、ミシン



- ⑤ フリルを下に倒して、ミシン

